UGroup S.r.l. Società unipersonale
Sede : Via Borgomanero , 1
28040 Paruzzaro (NO)
Cap.Soc. Euro 119.000 i.v.
www.u-power.it email : info@u-power.it
Direzione e coordinamento U-POWER GROUP SPA
C.F e Reg.Imp. : 02041920030
CCIAA MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE
REA: 211799
P.I. : IT 02041920030
Tel. +39 0322 230000 Fax. +39 0322 230001
Codice export : NO015724

U – POWER WEAR – CASTOR



HL376OF



HL376YF

INFORMAZIONI PRODOTTO

NOME CASTOR

CODICE HL376

VARIANTI COLORE: ORANGE FLUO/YELLOW FLUO

COMPOSIZIONE: 100'% POLIESTERE • 125 gr/m²

DESCRIZIONE

Gilet in alta visibilità in rete traspirante per aumentare il comfort durante i periodi più caldi. Due ampie tasche sul fondo chiuse con pattina, tasca porta cellulare e tasca porta penna sul petto. Finestrella porta badge, gancio a forma "D" e anello in tessuto per agganciare il microfono radio. Bande riflettenti applicate verticalmente e orizzontalmente per garantire il massimo della visibilità

TAGLIE

S-M / L-XL / 2XL–3XL / 4XL-5XL

UGroup S.r.l. Società unipersonale
Sede : Via Borgomanero , 1
28040 Paruzzaro (NO)
Cap.Soc. Euro 119.000 i.v.
www.u-power.it email : info@u-power.it
Direzione e coordinamento U-POWER GROUP SPA
C.F e Reg.Imp. : 02041920030
CCIAA MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE
REA: 211799
P.I. : IT 02041920030
Tel. +39 0322 230000 Fax. +39 0322 230001
Codice export : NO015724

CONSERVAZIONE DEL CAPO

Tenere in un luogo asciutto e fresco, nell'imballaggio d'origine, al riparo dalla luce, dall'umidità e dalle polveri. I capi impermeabili non devono essere forati o spillati.

CONFORME AL REGOLAMENTO (UE) 2016/425 :DISPOSITIVO DI 2°CAT.

UNI EN ISO 13688:2013/A1:2021

EN ISO 20471:2013/A1:2016

CLASS 1

NUMERO MAX LAVAGGI 25

ISTRUZIONI ID LAVAGGIO



Non stirare su reflex, stampe, parti in gomma, badge e zip

MISURE DELLE TAGLIE CM

	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
Torace	112	112	132	132	148	148	168	168
Altezza	164-174	174-180	176-182	182-188	186-192	190-198	192-200	196-202

Superficie logabile: lato max per logo quadrato cm 20,5 . In caso si superasse il limite complessivo del logo, il DPI è invalidato e l'azienda non si assume responsabilità